





AxLxP 1192x770x378 MM













COD.	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO=MM	QTD.
8767	LATERAL DIREITA	360X585X15	01
8768	LATERAL ESQUERDA	360X585X15	01
8769	LATERAL INTERNA DIREITA	360X500X15	01
8770	LATERAL INTERNA ESQUERDA	360X500X15	01
10408	BASE	360X1191X15	01
8772	TAMPO	345X1160X15	01




COD.	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO=MM	QTD.
8773	PRATELEIRA	350X444X15	02
8774	PRATELEIRA MENOR	242X360X15	01
8775	BATENTE	85X1160X15	01
8776	DIVISORIA DE GARRAFEIRO	334X355X06	04
8777	PORTA	470X550X15	02
8778	FUNDO TRASEIRO	263X1185X03	02

<b>A066</b>  <b>X30</b>	<b>A054</b>  <b>X08</b>	<b>A129</b>  <b>X56</b>	<b>A369</b>  <b>X04</b>
<b>A370</b>  <b>X04</b>	<b>A135</b>  <b>X04</b>	<b>A134</b>  <b>X04</b>	<b>A497</b>  <b>X01</b>
<b>A070</b>  <b>X04</b>	<b>A689</b>  <b>X04</b>	<b>A567</b>  <b>X08</b>	









## peça piece pieza

- Em caso de problemas técnicos com o móvel, favor informar o número de lote, número da op e data de fabricação, identificados nas etiquetas das caixas, para o rastreamento interno do produto e solução do problema.
- In case of technical problems with the product, please identify lot number, OP number and production date, located on the ticket boxes for internal tracking and solution of the problem
- En caso de problemas técnicos con el mueble, por favor informar el número del lote, número de la OP y fecha de producción, identificados en las etiquetas de las cajas, para el rastreamento interno del producto y solución del problema.

