























AxLxP 732x1200x313 MM








COD.	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO=MM	QTD.
9031	LATERAL	295X702X15	02
9032	LATERAL INTERNA	295X702X15	02
9033	BASE INFERIOR	295X1.200X15	01
9034	BASE SUPERIOR	295X1.200X15	01
9035	PRATELEIRA INTERNA	250X457X15	02

COD.	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO=MM	QTD.
9036	DIVISORIA DO GARRAFEIRO	290X305X06	06
9037	PRATELEIRA INTERNA MENOR	224X295X15	02
9017	PORTA DE VIDRO	483X730X15	02
9038	FUNDO TRASEIRO	364X1.195X03	02







peça piece pieza

- Em caso de problemas técnicos com o móvel, favor informar o número de lote, número da op e data de fabricação, identificados nas etiquetas das caixas, para o rastreamento interno do produto e solução do problema.
- In case of technical problems with the product, please identify lot number, OP number and production date, located on the ticket boxes for internal tracking and solution of the problem
- En caso de problemas técnicos con el mueble, por favor informar el número del lote, número de la OP y fecha de producción, identificados en las etiquetas de las cajas, para el rastreamento interno del producto y solución del problema.

